

Termohigrometr

kod: C3120



Termohigrometr jest przeznaczony do bezpośrednich pomiarów temperatury i wilgotności względnej. Alarm optyczny i akustyczny dla mierzonych wielkości. Pamięć wartości minimalnych i maksymalnych. Funkcja Hold - ręczne zapisanie aktualnych pomiarów dla późniejszego odczytu. Jednoczesne wskazania temperatury i wilgotności względnej, możliwość odczytu temperatury punktu rosy, czujniki wbudowane.

Dane techniczne

CZUJNIK TEMPERATURY	
Zakres pomiarowy	-10 do 60°C
Dokładność	±0.4°C
Rozdzielczość	0.1°C
CZUJNIK WILGOTNOŚCI	
Zakres pomiarowy	5 do 95% RH
Dokładność	±2.5% RH w zakresie 5 do 95% przy 23°C
Rozdzielczość	0.1% RH
PUNKT ROSY	
Zakres pomiarowy	-40 do 60°C
Dokładność	±1.5°C dla T < 25°C i RH > 30%
Rozdzielczość	0.1°C
PARAMETRY OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10 do 60°C
Kanały	wewn. czujnik temperatury i wilgotności
Sygnalizacja akustyczna i podświetlenie ekranu LCD	Tak
Interwał pomiaru i odświeżania wskazań	0.7 do 5 s
Zasilanie	bateria 9 V lub zasilacz 12V z akumulatorem NiMH 9 V
Żywotność baterii	ok. 4 miesiące
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	191 x 71 x 27 mm
Masa	ok. 155 g